Phonak Audéo™ B, Bolero™ B, Sky™ V, Naída™ V

Indice IP68

Questions Fréquentes

Que signifie IP68 pour Sky V, Naída V, Audéo B et Bolero B ?

- L'indice IP désigne le degré de protection d'un appareil électronique face aux intrusions de corps solides et liquides.
- L'essai consiste en une exposition ponctuelle à l'eau selon des conditions prédéfinies standardisées pour chaque appareil évalué.
- Les solutions Phonak Sky V, Naída V, Audéo B et Bolero B ont toutes été testées selon la norme internationale CEI 60418, prévoyant une immersion prolongée dans 1 mètre d'eau pendant 60 minutes et 8 heures dans une chambre à poussière.
- L'essai ne prévoit pas d'exposition répétée à ces conditions.

Tous les appareils IP68 sont-ils testés de la même manière ?

Pour l'essai à l'eau, chaque fabricant définit les conditions d'obtention de cet indice suivant des directives normalisées qui exigent que la durée de l'essai ou la profondeur d'immersion soit supérieure à celles de l'essai IP67.

Les aides auditives Phonak IP68 sont-elles étanches ?

Non, ces aides auditives sont résistantes à l'eau mais ne sont pas étanches.

Peuvent-elles être portées lors de la pratique de la natation ou autres activités aquatiques ?

Il n'est pas recommandé de porter ces aides auditives lorsque l'on nage. Les aides auditives Sky V, Naída V, Audéo B et Bolero B sont conçues pour être utilisées dans des situations quotidiennes normales. Aucune crainte à avoir si ces aides auditives prennent la pluie ou sont exposées à la transpiration. Néanmoins, elles ne sont pas faites pour la pratique d'activités aquatiques dans de l'eau chlorée, de l'eau savonneuse, de l'eau salée ou tout autre liquide avec produit chimique incorporé.

Que faut-il faire si une aide auditive a été immergée dans l'eau ?

Une exposition à l'eau peut restreindre la circulation de l'air vers les piles et provoquer leur arrêt.
Si l'aide auditive cesse de fonctionner après avoir été en contact avec l'eau, il convient :

- d'essuyer la pile et l'aide auditive avec un chiffon sec ;
- si l'aide auditive ne fonctionne pas, de remplacer la pile par une nouvelle ;
- de laisser le tiroir pile ouvert et de placer l'aide auditive dans une boîte de séchage toute une nuit (par ex. D-Dry de Phonak ou kit de séchage avec capsules).

Ces aides auditives sont-elles toujours classées IP68 lorsqu'elles sont utilisées avec un récepteur Roger ?

Des modèles avec entrée audio directe ont été testés avec des récepteurs Roger intégrés, dont les Roger 18 et 19 avec sécurité enfant, et sont également classés IP68 et donc résistants à l'eau. Notez que les aides auditives utilisées avec un sabot audio et le récepteur Roger X ne sont pas résistantes à l'eau.